

# 建设用地土壤污染风险评估和修复

项目名称	盐城市	报告类型	土壤污染风险评估	申请人	盐城市	法定代表人	盐城 吴	联系电话	92519711201635	联系人	柏	联系电话	13236291678
地块类型	工业用地	地块用途	工业用地	建设地点	盐城市	四至范围	东至... 南至... 西至... 北至...	占地面积 (m <sup>2</sup> )	7200	行业类别 (现状用地的填写)	有色金属... 电镀... 钢铁... 其他...	规划用途	工业用地... 居住用地... 中小学用地... 物流仓储用地... 公共绿地... 绿地与广场用地...

<p>有关用地审批和规划许可情况</p>	<p><input type="checkbox"/>已依法办理建设用地审批手续  <input type="checkbox"/>已核发建设用地规划许可证  <input type="checkbox"/>已核发建设工程规划许可证</p>
<p>报告主要结论</p>	<p>根据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）和《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019），六价铬 5.7mg/kg、镍 900 mg/kg；土壤修复面积约 2162m<sup>2</sup>，修复土层 0~5.0m，修复方量总计约 3978m<sup>3</sup>。建议在地下水污染范围设置竖向阻隔措施，确保本地块地下水污染物不对周边水体产生影响。地块后续应尽快开展治理修复或风险管控，在治理修复过程中注意避免二次污染。若地块后期用地性质发生改变，则应重新进行风险评估。</p>

申请人：

盐城市大丰区新丰镇人民政府

2022年9月27日






表 1.2-1 地块边界点位坐标

序号	CGC2000	
	X (m)	Y (m)
1	3685131.7237	40541867.3030
2	3685135.2092	40541916.8801
3	3685057.1395	40541921.9671
4	3685058.4831	40541957.5627
5	3685050.8548	40541947.8523
6	3685051.0465	40541957.5948
7	3685022.9070	40541951.4660
8	3685018.1073	40541873.4092